





Le manomètre MPA permet la mesure de la pression différentielle dans les réseaux de ventilation et la surpression ou dépression d'une pièce.

**MARS 2019** 

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION SANS PRÉAVIS

# **MPA**

# MP 110 - MP 111 MP 115 - MP 112

### CE

### LES PLUS DE LA GAMME

- Simple d'utilisation
- Rétro-éclairage réglable
- Fonctions hold-min-max
- Choix des unités
- Autozéro manuel

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Élément de mesure	Capteur piezorésistif			
Surpression admissible	MP 110 : 250 mbar / MP 111 : 700 mbar MP 115 : 1.4 bar / MP 112 : 3 bar			
Connectique	MP 110 / 111 : Embouts cannelés Ø 6.2 mm laiton nickelé MP 115 / 112 : Embouts à visser Ø 4.6 mm laiton nickelé			
4 lignes, technologie LCD. Dim. 50 x 36 mm. 2 lignes de 5 digits de 7 segments (valeur) 2 lignes de 5 digits de 16 segments (unité)				
Boîtier	ABS, protection IP54			
Clavier	5 touches			
Directives européennes	2014/30/UE CEM; 2014/35/UE Basse Tension; 2011/65/UE RoHS II; 2012/19/UE DEEE			
Alimentation	4 piles AAA LR03 1.5 V			
Autonomie	180 heures			
Ambiance	Gaz neutre			
Conditions d'utilisation (°C,%HR, m)	De 0 à +50 °C. En conditions de non-condensation. De 0 à 2000 m.			
Température de stockage	De -20 à +80 °C			
Auto-extinction	Réglable de 0 à 120 min			
Poids	220 g			



### SPÉCIFICATIONS EN PRESSION

Modèle	Unités de mesure	Plages de mesure	Exactitudes <sup>1</sup>	Résolution
MP 11	Pa, mmH <sub>2</sub> O inWg, daPa	De -1000 à +1000 Pa	±0.5% de la lecture ±2 Pa	1 Pa
MP 11	kPa, mmH <sub>2</sub> O, 1 inWg, mbar, mmHg, daPa	De -1000 à +1000 mmH <sub>2</sub> O	±0.5% de la lecture ±2 mmH <sub>2</sub> O	De 0 à ±200 mmH <sub>2</sub> O : 0,1 mmH <sub>2</sub> O Au delà : 1 mmH <sub>2</sub> O
MP 11	5 kPa, inWg, mbar, mmHg, PSI	De -500 à +500 mbar	±0.5% de la lecture ±0.5 mbar	0.1 mbar
MP 11	2 kPa, inWg, mbar, mmHg, PSI, bar	De -2000 à +2000 mbar	±0.5% de la lecture ±2 mbar	1 mbar

Etablies dans des conditions de laboratoire, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations nécessaires ou de se ramener à des conditions identiques.

### **FONCTIONS**


- Mesure de la pression
- · Choix des unités
- Autozéro manuel
- Fonction Hold
- Affichage du minimum et du maximum
- Auto-extinction réglable et débrayable
- Rétro-éclairage



### MANOMÈTRE

### **MPA**


### **DIMENSIONS**



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

#### Capteur piezorésistif

La pression exercée déforme la membrane silicium. La déformation de la membrane génère une tension à ses bornes. La tension aux bornes de la membrane est proportionnelle à la pression exercée.



### **ACCESSOIRES**

**CQ 15** : Coque de protection élastomère aimantée



JTC ou JTY: Jonctions droites, en T ou Y pour tube Ø 5x8 mm

**Tubes de Pitot**: Différentes longueurs, Ø 3/6 ou 8mm, coudés ou droits

**MT 51 :** Valise de transport en ABS



### **ENTRETIEN**

Nous réalisons l'étalonnage, l'ajustage et la maintenance de vos appareils pour garantir un niveau de qualité constant de vos mesures. Dans le cadre des normes d'Assurance Qualité, nous vous recommandons d'effectuer une vérification annuelle.

### **GARANTIE**

Tous les appareils de la gamme sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre, retour usine.

### LIVRÉ AVEC

Tous les appareils sont livrés avec :

- Certificat d'étalonnage
- Une sacoche de transport (réf : ST 110)

Les MP110 et MP 111 sont livrés avec :

- 2x1 m de tube de silicone Ø 4 x 7 mm
- Embout inox Ø 6 x 100 mm

Les MP115 et MP112 sont livrés avec :

• 2x1 m de tube de cristal Ø 4 x 6 mm



